


Рисунок 2 - Назначение выводов



Вид снизу

- 1 - Rx -
- 2 - Rx +
- 3, 6, 8, 12 - VCC (+3,3 В)
- 4 - LOS
- 5, 7, 10 - GND
- 9 - технолог. вывод
- 11 - технолог. вывод
- 13 - Tx +
- 14 - Tx -